

LICITACIÓN PÚBLICA
“Servicio de Provisión e Instalación de vidrieras Edificio
Administrativo”

Respuestas a las consultas N°1:

Fecha 28 de abril de 2022

1. Nuestros proveedores no tienen disponibles todos los perfiles indicados en las especificaciones técnicas, sólo están disponibles los travesaños, tapas y contratapas, en tanto que el mullión no.

Por lo tanto, la consulta se refiere a que ¿si es posible realizar las estructuras sólo con el travesaño, obviando el Mullión?

Respuesta: No es posible. La vidriera debe estructurarse con perfiles mullions tal como se especifica en bases y planos.

2. Para el muro cortina los perfiles que se solicitan se encuentran solo en aluminio color mate. Por lo tanto tenemos dos alternativas.

ALT 1:

MANDAR A ELECTRO-PINTAR EN COLOR TITANIO LOS PERFILES DE ALUMINIO. LO CUAL TRAERÍA COMO CONSECUENCIA ELEVAR EL COSTO DEL MURO CORTINA.

ALT 2:

HACER EL MURO CORTINA EN TUBOS RECTANGULARES 50/100 Y 50/50 CON CANAL 15/50 COMO TAPA. ESTA OPCIÓN QUEDARÍA MUY SIMILAR A LO QUE USTEDES NOS PIDEN Y SERIA EN COLOR TITANIO.

Respuesta: Se podrá aplicar la alternativa 2.

3. Para las puertas:

SE RECOMIENDA USAR L3200 EN VEZ DE LA LÍNEA XELENTIA.

LA LÍNEA QUE RECOMENDAMOS ES MÁS ESTRUCTURALMENTE ES MÁS FIRME.

Esto es una sugerencia.

Respuesta: Se podrá usar la línea Xelentia L3200.

