

LICITACIÓN PÚBLICA “Remodelaciones de Infraestructura”

Respuestas a las consultas N°1:

Fecha 06 de septiembre de 2022

1. Respecto a la sala CCT Administrativa, se debe contemplar proyecto eléctrico.

Respuesta: No se debe contemplar. La Fundación se hará cargo de esta partida.

2. En la misma sala, para la instalación de equipos de extracción se entregara punto eléctrico

Respuesta: Sí, se entregarán los puntos eléctricos.

3. Se debe retirar caldera de pie ubicada en sala , esta se encuentra operativa, explicitar y detallar

Respuesta: Respuesta: No está Operativa solo hay que retirar, pues no está conectada a la red.

4. Retiro de Cañería de gas esta se encuentra operativa . explicitar y detallar

Respuesta: El punto de gas lo retirará personal de museo antes de comenzar las obras.

5. Llenado automático de caldera se encuentra operativo .explicitar y detallar

Respuesta: El llenado automático lo retirará personal de museo antes de comenzar las obras.

6. Inherente a la remodelación de la sala burbujas- museo, se debe reutilizar baranda de cristal existente .

Respuesta: Se deben reutilizar los cristales existentes, tal como se menciona en punto n° 1.3 Capítulo VI del anexo 9 EETT Arquitectura



7. Consulta de existir puntos eléctricos en la futura plataforma estos serán retirado por parte de museo .

Respuesta: Los puntos eléctricos existentes en la zona de la plataforma serán retirados por la Fundación.

8. Se debe realizar proyecto eléctrico.

Respuesta: No se debe realizar proyecto eléctrico.

9. Para realizar pulido de hormigón , se considera retiro de enchape de madera .

Respuesta: No se considera el retiro de las franjas de madera.

10. Inherente a la remodelación del paseo talud, se debe contemplar cambio de luminaria en escala y muretes .

Respuesta: No se contempla cambio de luminarias, solamente la fijación de la carcasa tal como se señala en planos y EETT.

11. Al adaptar canal , esta se debe dar la misma terminación del hormigón existente .

Respuesta: Remitirse al punto n° 2.2 Capítulo VI del Anexo 9 EETT Arquitectura

12. Consulta en la reparación de focos en murete, alguno de estos focos se encuentran en mal estado se podrá instalar algo alternativo .

Respuesta: Respondido en consulta n°10

13. los pagos serán a 30 días o se podrá asociar a hitos convenidos por avance

Respuesta: Remitirse al punto n°23 de las bases de licitación

14. en la misma línea de la pregunta anterior, esta permitido factorizar.-

Respuesta: Esto lo debe determinar la empresa adjudicada.



15. Se consulta la posibilidad de generar una nueva visita a terreno, de preferencia en el transcurso de esta semana.

Respuesta: No es posible.

16. Se solicita aumento de plazo para la entrega de la oferta.

Respuesta: No es posible aumentar el plazo.

